



- Примечания:
1. Настройка решеток КДЦ: α1=45° в одну сторону, α2=0°.
 2. Воздуховоды систем П1, П2, П4 проложим в изоляции.
 3. Схемы систем П1 и П2 повернуты на 90° относительно плана.

Настоящий чертеж не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён без официального разрешения ООО "..."
 Система менеджмента качества сертифицирована по стандарту ISO 9001:2011

-0В

Изм.	Кол-во	Лист	Итого	Подпись	Дата	"Мясоперерабатывающий комплекс" "Создание промышленного комплекса по производству мяса индейки в Ростовской области мощностью до 60 тыс. м"
Разраб.				Тяжыжских		
Проб.						
Гл. спец.						
Н. контр.						
						Склад расходных материалов и тары
						Схемы систем В1, В2, П1, П2, П4.
						Р
						Лист
						4
						Листов
						000 " "
						2