Разрез 1–1



Примечание:

1. Нулевой вывод трансформатора заземлить согласно ПУЭ. Проложить стальную полосу 4х40.
2. Отдельные жилы кабеля АПвВнг должны прокладываться так, чтобы вокруг каждой из них не было замкнутых металлических металлических контуров из магнитных материалов. Бирки на кабель крепить капроновыми, пластмассовыми нитками или проволокой из немагнитных материалов, например, медной.
3. Разрезы по чертежу лист 5 "Компановка оборудования"
4. Для сухих трансформаторов маслосборник не устанавливается.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					04.16
Проверил					
Н.контроль					
ГИП					

РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС2

Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"

Склад продовольственных и непродовольственных товаров

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Компоновка оборудования БКРТП. Разрезы.

ООО "СОЮЗ-ПРОЕКТ"

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.