


Этап 1



 - Демонтируемая область

1. Выполнить монтаж временного шкафа ЩР;
2. Запитать шкаф ЩР от шинного моста 2-й секции кабелем 2хАВВГнг 4х240;
3. Произвести переключение фидерных кабельных линий с 1-й секции на шкаф ЩР;
4. Выполнить демонтаж оборудования 1-й секции;

Согласовано	
Взам. инж. Н	
Подп. и дата	
Инв. N по инв.	

Согласов.					17-24П-2011-ЭМ			
					Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот			
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
		Чернов		<i>С.П.</i>	05.11.	РД	17.2	4
Разраб.	Рамзоб			<i>С.П.</i>	05.11.	Силовое электрооборудование		
Проверил	Плохов			<i>С.П.</i>	05.11.	Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования		
N контр.					05.11.	 tel: (495) 730-37-41 fax: (495) 730-37-44 www.rsys.ru e-mail: info@krssys.ru		