


Этап 2



1. Выполнить монтаж оборудования 1-й секции, шинопровод смонтировать на временных подпорках;
2. Выполнить монтаж новых кабелей 6 кВ;
3. Выполнить переключение фидерных кабелей 1-й секции на смонтированные шкафы;
4. Запитать шкаф ЩР от шин 1-й секции;
5. Произвести переключение фидерных кабельных линий с 2-й секции на шкаф ЩР;
6. Выполнить демонтаж оборудования 2-й секции и шкафа 1СП ;

Согласов.						17-24П-2011-ЭМ			
						Реконструкция КТП-6 цеха разделения газа ОАО Череповецкий Азот			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Силовое электрооборудование	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Чернов			<i>СВ</i>	05.11.		РД	17.3	4
Разраб.	Рамзоб			<i>СВ</i>	05.11.	Ориентировочные эскизы этапов замены оборудования			
Проверил	Плохов			<i>СВ</i>	05.11.				
Н.контр.					05.11.				