Схема организации работ по демонтажу перегородок М 1:100



Устройство дверного проема в перегородке

1. Демонтировать секцию перегородки



2. Смонтировать обрамление дверного проема из профиля ПС 75/50



3. Зашить каркас ГВЛ. Швы зашпаклевать.



Разрез 1-1



Расчет опасной зоны при демонтаже

Согласно СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" опасная зона при демонтаже принимается равной $\frac{1}{3}$ высоты разбираемой конструкции. Высота стены 4м. Опасная зона составляет 1.5м

Условные обозначения

	Захватка
	Демонтируемые перегородки
	Знак "Проход запрещен!"
	Опасная зона придемонтаже перегородок
	Сигнальное ограждение
	Строянка подмостей
	Монтажник

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Разраб.		Митяшенков			04.17
ГИП		Бочкова			04.17
Н. контр.					04.17

ПП-3438-ПОД

«Переустройство и перепланировка нежилых помещений первого этажа по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, 125»

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Схема организации работ по демонтажу перегородок. М 1:100

ООО "ТЕХНОЛОГИЯ"

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.