



СХЕМА СВАРНЫХ СТЫКОВ



№ пп	ФИО сварщика	№ клейма	Кол-во стыков		Строительная организация	2011 г.		
			32	25		Должность	Подп.	ФИО
1		3	3		Ст. Ду 25-23м	Зам. дир.		
2		1		6	ПЭ 32-24м	Технадзор		
Всего стыков 9 в т.ч. подземных 3						Сварщик		
						Оператор		