



- 1. *Размеры для справок
- 2. H14; h14: ±It14/2
- 3. Отклонение от прямолинейности поверхностей С планок поз 22 не более 1 мм
- 4. Ручки поз 55, в зависимости от конструкции, крепить на указанной высоте (640 мм) на овраждениях поз 23, 24, 25
- 5. Ниши поз 19, для хранения датчиков вибрации врезать в овраждения поз 23 в указанных местах со стороны кабины оператора
- 6. Палки для кнопок аварийного отключения установить со стороны кабины оператора

| | | | |
|----------|---------|---------|----------|
| Исполн. | Провер. | Инженер | Машинист |
| Специал. | Класс | Лист | Листов 1 |
| Дата | | | |