



1. Работать совместно с листом 1, 2, 1, 2, 2, 2, 4-2, 12

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------|------|--------|---------|------|------------------------------------|------|--------|-------|
| | | | | | | 1016-01 КМД | | | Заказ |
| | | | | | | ООО "ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ" | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | Кислородно-конвертерный цех Здание | | | |
| Разработал | | | | | | Сталь | Лист | Листов | |
| Проверил | | | | | | P | 23 | | |
| Рук. группы | | | | | | Монтажная схема | | | |
| Н. контроль | | | | | | | | | |
| Принял | | | | | | | | | |