


Схема сварных стыков г.в.д.



№ п.п.	Ф.И.О. сварщика	№ клейма	Кол-во стыков	Строительная организация	2016 г.		
			57	Схема сварных стыков надземного г/да в.д.	Должность	подп.	Ф.И.О.
1			3	диаметром: 57	ген. директор		
				протяженостью: 1,4м.	тех. надзор		
всего: 3 стыка					Сварщик		