



№ п.п.	Ф.И.О. сварщика	№ клейма	Кол-во стыков				Строительная организация	2016 г.		
			110	108	76	57		Должность	подп.	Ф.И.О.
1			3				План и схема сварных стыков подземного г/да диаметром: 110, 108, 76, 57 протяженностью: 18; 9,3; 0,5; 0,5	ген. директор		
2				5	2	2		тех. надзор		
всего: 12 стыков, в том числе подземных - 3 стыка								Оператор		
								Сварщик		