

Схема установки опоры на ВЛ





Схема установки опоры с разьединителем на ответвлении от ВЛ

1. Спецификацию установки разьединителя на опоре см. докум. 3.407.1-143.1.6.
2. Пролет  $\ell$  принимать по табл.1 докум. 3.407.1-143.1.10.
3. Все кронштейны и вал привода заземлить проводником ЗПИ.
4. На приводе (поз.14) предусмотреть установку замка.
5. Ремонтные работы на опоре выполнять при отключенном питающ. ВЛ с обеих сторон опоры.

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Привязан  | 43-СЗФ-2014-С-44-С |
| Привязал  | Мурашов            |
| Проверил  | Половенок          |
| Н. контр. | Половенок          |
| Инв. N    |                    |

|                  |           |                         |        |
|------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 3.407.1-143.1.23 |           |                         |        |
| Нач. отд.        | Кульбигин | Установка разьединителя | Этадия |
| Н. контр.        | Солнцева  | АР-1 на анкерной опоре  | Лист   |
| Гип              | Ударов    | Схема расположения      | Листов |
| Ст. инж.         | Степанова |                         | 1      |

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N