



ЛҶаН на омм. -1.800  
М 1:40



Плани на отп. 0.000  
М 1:40



Примечание:

1. Трубы для ввода / вывода кабелей показаны условно
2. Переменыки между РУВН и силовыми трансформаторами монтируются на заводе

[illegible]