

## Пояснительная записка

к комплекту эскизов на детали для проектирования и изготовления штамповой оснастки  
Хвостовики штампов — плавающие.

Направляющие — втулки-колонки — шариковые, тип 1030-6225 ГОСТ 14676-83

### Перечень имеющегося прессового оборудования

1. Пресс гидравлический мод ПД476 (160т.) – 1шт.
2. Пресс механический мод КД21305С (100т.) – 3шт.
3. Пресс кривошипный мод КД2318А (6,3т.) – 1шт.
4. Пресс кривошипный мод КД2118А (6,3т.) – 3шт.
5. Пресс механический мод КД2124Е (25т.) – 2шт.
6. Пресс механический мод КБ0038 (630т.) – 1шт.
7. Пресс гидравлический мод ДГ2436А (400т.) – 2шт.
8. Пресс гидравлический мод П6330 (100т.) – 1шт.
9. Пресс кривошипный мод КД2128К (63т.) – 2шт.
10. Пресс кривошипный мод П - 25 (25т.) – 1шт.