

В предоставленной ООО «МСС» документации для определения сметной стоимости монтажа ИТП нет чертежей, разрезов и узлов, нет расстановки и привязки оборудования, не прорисованы трубопроводы Ду125 (в спецификации они указаны), запорная арматура Ду125. Указаны всего две гребенки без диаметров трубопроводов и запорной арматуры. В спецификации не указаны диаметр сетчатого фильтра, фасонные элементы и фитинги для фланцевых и резьбовых соединений, также прокладки и метизы к ним.

Для определения стоимости запрашиваемого коммерческого предложения просим предоставить неучтенные данные.