
















Кабели 7-8
D4/B NLP

Всё питание
собирает к
правому краю






собирает
к правому
краю





QF10, QF11



XT51
модуль на
SE LGY 116015
(2unit)



все Нобатек
перенесены
справа



модуль пере
MR6C
на
MR6LV/S
(6unit)

1 2
MR6LV/S = 6unit's

3 4 5

№	Колуч	Лист	№	Стр	Дата
Сварщик					
Контроль					
Элек. пр.					
Элек. нач.					
Н. контрол.					
Элект.					

Сварочный чертеж щита	Стандарт	Лист	Листов
Щит. Сварочный чертеж	Р	11	