



#### Рекомендации по монтажу:

- В соответствии с ПУЭ расстояние от токоведущих частей подстанции напряжением 10 кВ до земли должно быть не менее 4,5 м. и напряжением 0,38 кВ- не менее 3,5 м., поэтому установка силового трансформатора на опоре должна быть на отметке не менее 3500 мм.
- При монтаже проводов ВЛЗ 10 кВ в пролете между КТП и концевой опорой должны быть обеспечены стрелы провеса равные:
  - в пролете длиной 5 м. - 0,2 м.
  - в пролете длиной 7 м. - 0,4 м.
- Для исключения возможности проезда между концевой опорой 10 кВ и мачтовой подстанцией должны быть приняты меры предосторожности: - путем установки в промежутке специальных тумб, труб и т.д.

№ п/п	№ проекта	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	ОТП.С.03.61.07	КТП. Общий вид	шт.	1
2	Серия 407-9-23.83	Разъединительный пункт 10 кВ	шт.	1
3	Шифр 25.0017	Концевая опора ВЛИ 0,4 кВ	шт.	1
4	ЛЭП №56-97	Концевая опора ВЛЗ 10 кВ	шт.	1

09.04.

Установка пр. КТП 10/0,4 кВ и концевых опор ВЛ 10-0,4 кВ

Лист