



Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на витамине тольц. йод.




Определение хда, изделия и ведомость овзятов работ

№	Наименование группы элементов конструкции	Ед изм	Кол-во	Примечание
1	Кольца колодезные КЦД-20-9	шт.	1	
2	Кольца колодезные К-20-9	шт.	1	
3	Кровина колодезная П-20	шт.	1	
4	Кольца горловины К-7-3	шт.	1	
5	Пинта опорная П-10	шт.	1	
6	Лиц. полимерный в комплекте с обечайкой	компл	1	
7	Лестница КЛ-1	шт.	1	
8	Устройства песчаного основания	м2	1,05	
9	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на витяже толщ. 10м	м2	14,0	

1. Металлические детали колодца покрыть антикоррозийным лаком за 2 раза.
2. Лестница на разрезах закрашена не показана.



План перекрытия



Лестница

Россия АЭ