



Условные обозначения

- Ф – фазность тока;
- Э – подвод электроэнергии;
- Ш – штепсельная розетка;
- Л – линия кабеля;
- ШР – штепсельный разъем;
- W – мощность тока, кВт;
- h – высота подвоя от чистого пола;
- d – диаметр трубопровода в дюймах;
- N – номер позиции на чертежах ТХ;
- ПУ – пусковое устройство;
- К – стовб в канализацию с разрывом струи $N=350$;
- ГВ – подвод горячей воды;
- ХВ – подвод холодной воды;
- Трон 100х100, уклон пола к тропу 1,5%.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз	Обозначения	Наименование	Кол-во шт.	Вес кг
1	Койпастой ES-67/P	Плита 6-и конфорочная без духовки	2	125
2	Койпастой EZ-47/P-L	Жарочная поверхность, чуждн поф.	1	39
3	Койпастой EF-7/14M	Фритюрница на 14 литров	1	65
4	Койпастой VM-47/P	Нейтральный элемент	2	24
5	Радиолд SSC61	Печь прокопченционная на 66N 1/1	2	110
6	Радиолд 60.60.020	Транспортивная тележка на 66N 1/1	1	
7	Металлесика SI220200	Зонит вытяжной центральный (с осб.)	1	
8	Металлесика SI130120	Зонит вытяжной центральный (с осб.)	1	
9	Сигесо СТ307К	Прилавок раздаточный с подогревом	2	35
10	Сигесо ННЕ21304	Полка для стола, с подогревом	2	
11	Фогор МФР-180-6N	Охлаждаемый стол из нерж., столи	1	
12	Фогор АФР-701	Холодильный шкаф из нерж., столи	1	
13	КНЭ - 50	Климатизатор электрический на поуст	1	
14	Торемы Пермь УМ	Универсальная кухонная машина	1	
15	Сигесо РБ4Х	Ручкоидлик настенный бедренный	1	
16	Сигесо ВМЕ0707	Ванна моечная односекционная	1	
17	Сигесо СЕ1806П	Стол производственный без борто	2	
18	Сигесо СЕ12075П	Стол производственный, с полкой	3	
19	Сигесо СТСА1204	Стеллаж со сплошными полками	2	
20	ОВН 150 2х30 А30В	Обслуживатель бокаришувный	1	2,8

Исполнитель	Дата	Лист	Кол-во листов
Проверенный		1/	1:25
Утвержденный		Лист	Листов

План размещения и веса оборудования на 150 мест в 8 ярусах

Формат А1