




						1		
Изм.	Кол.уч.	/lucm	№док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Лист
						//	8	33






Раскладка панелей по главному фасаду.





Раскладка панелей в осях 1-9.



Раскладка панелей в осях 2/1 – 1.

Раскладка панелей в осях А-Б.








Панели обозначенные 🛪 подрезать по месту


					•			
Колич	/lucm	N®∂ok	Подп	Лата				
in oraș a						Стадия	Лист	
						П	11	
	Кол.уч.	Кол.цч. Лист	Кол.цч. Лист №док.	Кол.цч. Лист №док. Подп.	Кол.цч. Лист №док. Подп. Дата	Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата	Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата ——————————————————————————————————



























Расход металла на фахверк проемов


□ 100x100x4 ГОСТ 30245-2003 Сталь С245 ГОСТ 27772 -2545кг







Панели обозначенные 🛪 подрезать по месту. Сварные швы при приварке фахверка принять 4 мм

Изм. Кол.	14. /JUCM	№док.	Подп.	Дата	C3	7	/1
					Стадия	/lucm	/luc
					//	IZ	_ک
	+						







	Марка	Обозначение	Наименование	Кол-ва шт	Приме-
-	поз. П-1	Панели "Электрощит"	ПТСМК 120x1200 l=3170мм	1	чание
-	П-2	//	ПТСМК 120х1200 l=5980мм	6	
	П-3	//	ПТСМК 120х1200 l=6200мм	1	
	П-4	//	ПТСМК 150x1200 l=8600мм	6	
	П-5	//	ПТСМК 150x1200 l=4900мм	1	
	П-6	//	ПТСМК 120x1200 l=5870мм	1	
	Π-7	//	ПТСМК 120х1200 l=6180мм	1	
	П-8	//	ПТСМК 120x1000 l=3170мм	4	
	П-9	//	ПТСМК 120х1000 l=5980мм	34	
-	Π-10	//	ПТСМК 120х1000 l=6200мм	4	
	Π-11	//	ПТСМК 120x1000 l=1095мм	1	
+	Π-12	//	ПТСМК 120x1000 l=875мм	1	
- 1	П-13	//	ПТСМК 120х1000 l=1890мм	12	
⊢	Π-14	//	ПТСМК 120x1000 l=2340мм	4	
F	Π-15	//	ПТСМК 150x1000 l=8600мм	11	
	Π-16	//	ПТСМК 150x1000 l=4900мм	2	
-	Π-17	//	ПТСМК 120x1000 l=5870мм	4	
⊢	Π-18	//	ПТСМК 120x1000 l=6180мм	2	
⊢	Π-19	//	ПТСМК 120x1000 l=2940мм	2	
-	Π-20	//	ПТСМК 120x1000 l=1740мм	4	
⊢	Π-21	//	ПТСМК 120x1000 l=3470мм	3	
ŀ	П-22	//	ПТСМК 120x1000 l=1190мм	1	
	П-23	//	ПТСМК 120x1000 l=1080мм	1	
-	П-24	//	ПТСМК 120x1000 l=1090мм	1	
-	П-25	//	ПТСМК 120х1000 l=4090мм	1	
-	П-26	//	ПТСМК 120х1000 l=6380мм	2	
-	П-27	//	ПТСМК 120х1000 l=4300мм	1	
⊢	П-28	//	ПТСМК 120х1000 l=3190мм	2	
<u> </u>	П-29	//	ПТСМК 120x1000 l=3120мм	2	
\dashv	П-30	//	ПТСМК 120х1000 l=1990мм	2	
$\perp \mid \downarrow \mid$	П-31	//	ПТСМК 120x1000 l=490мм	3	
	Π-32	//	ПТСМК 120x1000 l=4290мм	2	
$\dashv \uparrow$	П-33	//	ПТСМК 120x1000 l=2740мм	2	
	П-34	//	ПТСМК 120x1000 l=6080мм	1	
	П-35	//	ПТСМК 120x1000 l=590мм	1	
$\top \uparrow$	П-36	//	ПТСМК 120x1000 l=1520мм	2	
	П-37	//	ПТСМК 120x1000 l=3560мм	2	
	П-38	//	ПТСМК 120x1000 l=5900мм	1	
-ı ⊢	П-39	//	ПТСМК 120x1000 l=5780мм	1	

