



**Примечания:**

- Все горизонтальные и вертикальные круглые воздуховоды выполнить из "Пенофол-Айр".
- Соединение круглых воздуховодов и входов в шахты, круглых диффузоров и входов в шахты, а также проходы через стены выполнить при помощи круглых оцинкованных гильз соответствующих диаметров по аналогии с узлом выхода приточной шахты.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Индивидуальный жилой дом		
						Стадия	Лист	Листов
ГАП						РП	11	26
Выполн.	Сергеев					План вентиляции цокольного этажа		
Н.контр.								