


[illegible]

Примечания.

1. В двукратных скобках приведена маркировка ценей для ШИБТ 2.
2. Монтаж ценей выдолжить проводом сечением 2,5 кв. мм, кроме обозначенных особо.
3. Разъемы ХР, ХS входят в комплект поставки ИБП UZ1.
4. Уставка по отключению ИБП при низком заряде батареи устанавливается в меню ИБП (см. РЭ на ИБП).
5. Обеспечить доступ к кнопкам и дисплею ИБП.



Организация шинок управления 1(2) секции	Питание ОВод–МД	Питание телемеханники 1(2)	Выход гарантированного питания в ШИБГЛ2(1)	Питание ШФК ТМ	Выход гарантированного питания в ШИБГЛ2(1)	Дополнительные аккумуляторные батареи SURT48XLBP
--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	---	---