

*Дефектная ведомость
на капитальный ремонт системы системы вентиляции*

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество		Примечание
			всего	в т.ч. возврат	
25	Монтаж огнезадерживающего клапана 500х300	шт.	1	-	В перекрытии
26	Монтаж огнезадерживающего клапана 450х300	шт.	2	-	В перекрытии
27	Монтаж огнезадерживающего клапана 450х150	шт.	1	-	В перекрытии
28	Монтаж огнезадерживающего клапана 400х300	шт.	3	-	В перекрытии
29	Монтаж огнезадерживающего клапана 400х150	шт.	2	-	В перекрытии
30	Монтаж огнезадерживающего клапана 300х200	шт.	1	-	В перекрытии
31	Монтаж огнезадерживающего клапана 200х150	шт.	3	-	В перекрытии
32	Монтаж огнезадерживающего клапана Ø200	шт.	2	-	В перекрытии
33	Монтаж огнезадерживающего клапана Ø160	шт.	2	-	В перекрытии
34	Монтаж огнезадерживающего клапана Ø125	шт.	1	-	В перекрытии
35	Перенос установки ПВ1	шт.	1	-	В пределах того же помещения
36	Перенос установки В2	шт.	1	-	В пределах того же помещения
37	Перенос установки В3	шт.	1	-	В пределах того же помещения
38	Перенос установки В8	шт.	1	-	В пределах того же помещения
39	Демонтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали 400х200 на фасаде здания	п.м.	17	-	-
40	Демонтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø200 на фасаде здания	п.м.	17	-	-
41	Демонтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø160 на фасаде здания	п.м.	11	-	-
42	Демонтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø125 на фасаде здания	п.м.	11	-	-
43	Монтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали 400х200 на фасаде здания	п.м.	17	-	-
44	Монтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø200 на фасаде здания	п.м.	17	-	-
45	Монтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø160 на фасаде здания	п.м.	11	-	-
46	Монтаж дождеуховода из тонколистовой оцинк. стали Ø125 на фасаде здания	п.м.	11	-	-
47	Монтаж воздухораспределительных решеток ДПУ-М-125	шт.	63	-	-
48					
49					

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

1002.19- ОВ

Лист

2

Изм Кол.уч Лист № док. Подпись Дата