





Прил. 2

Разрез 1-1
М 1:100



						5-ТЗ/2014			
						М.О., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Заключение по обследованию технического состояния фрагмента здания	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Безьянко В.С.						5	
Проверил		Соколюк В.В.							
						Разрез 1-1. М 1:100		ТЕСТГЕОСТРОЙ	проектно-строительная компания